



证书编号: 241312110006

# 检测报告

报告编号: HAJC25062734 (共 5 页)

委托单位: 厦门利晟达电镀有限公司

受检单位: 厦门利晟达电镀有限公司

联系人: 刘英明

联系电话: 13950042881

项目地址: 厦门市集美区灌口镇铁山路 12 号 301 室

检测类别: 委托检测

样品类别: 废气




福建省环安检测评价有限公司

Fujian HuanAn Environmental Assessment and Testing Co.,Ltd.



## 声 明

1. 本报告无“福建省环安检测评价有限公司检验检测专用章”无效。
2. 本报告不得涂改、增删, 否则视为无效。
3. 本报告只对采样/送检样品的检测结果负责。
4. 未经本机构批准, 不得复制(全文复制除外)报告或证书。
5. 对本报告若有疑义, 请在收到报告起十五日内与本公司联系。

采样人员: 吴超、林挺	
编制人: 	复核人: 
签发人: 	日期: 2025.7.4

## 1 检测依据


类别	依据	检测项目	检测方法	仪器名称及编号	检出限	分析人员
有组织废气		氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位 HJ 693-2014	烟尘测试仪 ESE-C061(2)	一氧化氮: 3mg/m <sup>3</sup> 二氧化氮: 3mg/m <sup>3</sup>	吴超、 林挺

## 2 检测结果

### 2.1 有组织废气

结果  点位		样品状态：正常、能测						
		采样日期	2025.07.01	分析日期	2025.07.01			
		检测项目	采样频次	标干流量 (m³/h)	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
热水炉排气筒 出口(点位:◎1)		氮氧化物	第一次	766	55	-	-	
			第二次	502	57	-	-	
			第三次	957	58	-	-	
			平均值	742	57	113	4.2×10 <sup>-2</sup>	
		采样检测参数						
		烟气温度平均值：112.6℃			含氧量平均值：12.2%			
		基准含氧量：3.5%			其它：无			
		设施情况						
		设备型号：-			设备类型：锅炉			
		燃料：天然气			蒸发量/出力：0.7MW			
		处理设施：无			烟囱高度：25m			
		其它：无						

### 3 采样点位示意图



#### 4 现场采样照片



#### 5 报告说明

序号	说明内容
1	“-”表示无须测量、无须计算结果或无相关信息。

\*\*\*报告结束\*\*\*



